

## Komíny způsobují požáry

Počasi posledních dnů vede ke zvýšenému počtu požárů, způsobených nevyhovujícím stavem komínů. Za technický stav komínů a požární bezpečnost odpovídají majitelé nebo správci domů, stavu komínů by proto měli věnovat náležitou pozornost.

Komíny tepelných spotřebičů s výkonem do 50 kW je podle vyhlášky č. 111/1981 Sb., nutné pravidelně kontrolovat a čistit. U plynových spotřebičů napojených na komín s vložkou je třeba pozvat kominíka na revizi nebo údržbu 2x ročně, u komínů bez vložky a u spotřebičů na tuhá a kapalná paliva 6x ročně, u chat a rekreačních chalup je lhůta 1x ročně. Odborník by měl komín zkontrolovat při každé změně druhu paliva nebo spotřebiče. Komínové těleso musí mít kompaktní a nepoškozené zdivo, i na půdě omítnuté a obílené tak, aby bylo vidět případné praskliny a byla zaručena dokonalá neprostupnost vůči spalinám a přílišnému žáru. Vymetací a vybírací otvory musí být opatřeny nepoškozenými dvojitými plechovými nebo betonovými dvířky. Ve vzdálenosti do jednoho metru od komínového tělesa nelze skladovat žádné hořlavé materiály, to platí i pro půdy, připojení nového tepelného spotřebiče je třeba svěřit odborníkovi, který zaručí, že rozpálený kouřovod při prostupu stěnou nebo stropem nenaruší žádné hořlavé materiály.

Pokud se i přes péči a údržbu v komínu vznítí saze a dehtové usazeniny, požár se nikdy nesmí hasit vodou, to by mohlo vést k popraskání nebo dokonce i k výbuchu. V takovém případě je třeba volat tísňové linky 150 nebo 112. Do příjezdu hasičů je třeba vyklidit okolí komínu, případně se pokusit zkrotit plameny opatrným vhazováním suchého písku do vymetacích dvířek, nebo se střechy do komínu.

npor. Ing. Bronislav Kocman

stanice Židlochovice

HZS Jihomoravského kraje